


# 画面操作方法

画面左部分から目的のページをダブルクリックします。図面が表示されます。



## 【拡大・縮小】

図面上で、マウスホイールを上下に操作します。



画面全体で拡大・縮小はしないでください。

## 【図面位置移動】

マウスホイールを押したまま動かして移動します。




## 【3D時 360°操作】

マウスホイールを押したまま動かします。



## 【3D時 上下左右移動】

Shift + マウスホイールを押したまま上下左右に動かします。



※マウスホイールがないマウス  
図面の位置移動はキー  
で操作できます。



# 画面上のアイコン


先にアイコンをクリックし、目的の箇所を図面側でクリックし、選択後 Enter を押すと右表に数値が表示されます。



部材 長さ 矩形 多边形 開口 (長さ) 開口 (面積) 長さ選択 面積選択 開口周長選択 体積選択 削除



柱/丸柱/多边形/RC柱/RC丸柱/RC多边形 梁/RC梁 平面/片持ち平面RCスラブ 壁/腰壁/RC壁 階段/RC階段 RC基礎 RC人通口



図面選択はダブルクリック

赤い四角マイナスが行に表示された時、クリックで削除できます。

赤い枠が表示されていても、●を選択した際には必ず再度壁アイコンをクリックします。

詳細設定を開くと壁や窓やドアなどの1つ1つを編集できます。

続けて壁などを入力する際にチェックを入れてアイコンをクリックします。

赤い枠が表示されていても、●を選択した際には必ず再度壁アイコンをクリックします。

平行投影 透視投影 切り替え



※削除するときは消しゴムアイコンをクリックして図面側で1本ずつ削除してください。補助線は右の表には表示されません。



アップした PDF 図面の保存



PDF 図面アップロード

基準線設定 必ず1番先に行います。

保存するときは図面をダブルクリックしてから保存します。必ず1番先に行います。